

معدل أسعار المواد الأنشائية حسب المنشأ وتوفرها في الأسواق المحلية لشهر اذار ونسبة التغيير مقارنة بشهر شباط لسنة 2023

ت	اسم المادة	الوحدة القياسية	عراقي المنشأ			عربي المنشأ			اجنبي المنشأ	
			نسبة التغيير بين شهر اذار وشهر شباط	شهر اذار	شهر شباط	نسبة التغيير بين شهر اذار وشهر شباط	شهر اذار	شهر شباط	نسبة التغيير بين شهر اذار وشهر شباط	شهر اذار
1	طابوق عادي	الف	-1	182	183	-	-	-	-	-
2	طابوق جمهوري	الف	0	220	220	-	-	-	6	230
3	ثر مستون	الف	-1	1941	1967	-5	2500	2625	-1	2900
4	قرميد	م	-4	27	28	-7	25	27	3	35
5	بلوك حجم كبير	الف	0	670	671	-	-	-	-	-
6	بلوك حجم متوسط	الف	0	553	555	-	-	-	-	-
7	بلوك حجم صغير	الف	-2	463	471	-	-	-	-	-
8	حجر خام	3م	-6	31	33	-	-	-	-	-
9	حجر تغليف	2م	-5	39	41	-	-	-	0	38
10	رمل اسود	3م	-6	15	16	-	-	-	-	-
11	رمل احمر	3م	0	19	19	-	-	-	-	-
12	حصو عادي	3م	-5	19	20	-	-	-	-	-
13	سمنت مقاوم	طن	0	131	131	-	-	-	0	163
14	سمنت ابيض	طن	4	252	243	4	250	240	-1	243
15	سمنت عادي	طن	2	116	114	-	-	-	-	-
16	جص فني	طن	-7	90	97	-	-	-	-11	140
17	بورك	طن	-8	140	152	-	-	-	-9	171
18	كاشي عادي	2م	8	13	12	-	-	12	25	20
19	كاشي موز انيك	2م	0	15	15	-12	15	17	0	20
20	موقعي	2م	-2	51	52	-	-	-	-	-

-3	34	35	4	29	28	9	38	35	2م	مرمر	21
0	13	13	11	10	9	0	8	8	2م	سيراميك	22
3	35	34	-4	25	26	0	31	31	عدد	صبات درج	23
0	12	12	-	-	-	0	9	9	2م	زجاج	24
0	4	4	0	4	4	0	3	3	2م	تيل مانع الحشرات	25
0	18	18	-	-	-	17	21	18	م	حديد شيلمان	26
-4	1137	1186	-	-	-	-2	1152	1172	طن	حديد شيش	27
-32	13	19	-	-	-	0	11	11	2م	مشبك	28
14	16	14	0	14	14	0	11	11	2م	جينكو	29
0	146	146	-	-	-	0	97	97	2م	ابواب خشب جام	30
6	172	162	-	-	-	3	145	141	2م	ابواب خشب صاج	31
-2	208	213	20	150	125	9	100	92	2م	ابواب حديد	32
0	60	60	-	-	-	0	74	74	2م	شبابيك حديدية	33
-3	99	102	3	93	90	1	88	87	2م	شبابيك المنيوم	34
-	-	-	-	-	-	2	45	44	2م	كتائب للشبابيك	35
0	22	22	0	18	18	13	9	8	لتر	مبيدات	36
0	4	4	0	4	4	0	3	3	لتر	فلتكويت عازل	37
0	22	22	-	-	-	0	30	30	م	مجاري هوائية تبريد	38
-	-	-	-	-	-	-1	412	417	طن	قير عادي	39
-	-	-	-3	1400	1450	-1	475	481	طن	قير سائل	40
0	93	93	-	-	-	0	71	71	م	محجر حديد	41
-	-	-	-	-	-	12	48	43	2م	طبقات خشبية تغليف ال	42
8	585	544	-	-	-	-7	495	530	3م	خشب	43
14	252	221	-5	179	188	0	129	129	عدد	سخان ماء	44
-	-	-	-	-	-	0	39	39	عدد	شباك مكيف	45
-25	3	4	0	4	4	0	3	3	لتر	مانع رطوبة	46
10	67	61	6	57	54	0	49	49	عدد	سويج رئيسي	47
0	114	114	-6	95	101	53	150	98	عدد	سركت بريكر	48
-	-	-	0	20	20	-3	60	62	م	انابيب اھين	49
0	9	9	0	8	8	33	4	3	عدد	اقفال انابيب (صمام)	50
3	93	90	2	64	63	0	40	40	عدد	مغسلة فروري	51
-1	303	307	-13	278	319	9	300	275	عدد	بانيو	52
0	52	52	6	36	34	4	24	23	عدد	مرحاض	53
0	23	23	0	22	22	0	5	5	عدد	مشطفة	54
0	175	175	-	-	-	-1	137	138	3م	خزان ماء حديد	55

2	90	88	0	73	73	27	70	55	عدد	سك ستيل	56
14	8	7	0	6	6	0	4	4	عدد	حنفية ستيل	57
2	923	905	-	450	450	-	-	-	عدد	حمام كامل ملون	58
14	8	7	0	5	5	0	4	4	لتر	اصباغ زيتية	59
0	6	6	0	5	5	0	4	4	لتر	مائية	60
0	12	12	9	12	11	11	10	9	م	سياج حديدي prc	61
-	-	-	-	-	-	6	17	16	م	اعمدة كونكريتية (سياج م	62
-	-	-	-	-	-	5	42	40	2م	جملون حديدي (طبقات	63
-	-	-	-	-	-	0	16	16	2م	كونكريت اسفلتي	64

(-) علامة على عدم توفر منشأ المادة في الأسواق المحلية .
*يعزى سبب تذبذب اسعار المواد الأنشائية بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار .